Hospital Santa Margarita Empresa Social del Estado Copacabana	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		
	CÓDIGO: FRF04	**VERSIÓN: 2.0**	**PAGINA: 1 DE 23**

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
NOMBRE DEL EQUIPO: MOTOBOMBA VERDE	**MARCA:**
MODELO: 1997	**Nº DE SERIE:**
Nº DE PLACA:	**UBICACIÓN FÍSICA:** Patio de la morgue
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Equipo para mover gran cantidad de líquidos	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
MEDIDAS	**ANCHO.**	**ALTO: PROFUNDIDAD:.**	
T. DE OPERACIÓN:	**HUMEDAD:**	**PESO:** .	**VOLTAJE: 100 – 120 VOLTIOS A.C.**
FRECUENCIA: 50/60Hz		**POTENCIA:**	

DATOS DE COMPRA	
VALOR DE COMPRA ($) :	FECHA DE INGRESO: 1997
PROVEEDOR :	TELÉFONO:

DOCUMENTACIÓN EXISTENTE					
PROTOCOLO DE REVISIÓN	SI: X	NO:	MANUAL DE USUARIO	SI:	NO:
MANUAL TÉCNICO:				SI: X	NO:

DISPOSICIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN				
INCLUIDO EN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			SI: X	NO:
MANTENIMIENTO	**INTERNO:**	**EXTERNO:**	**EMPRESA:**	
PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO:			SI:	NO:
CALIBRACIÓN:	INTERNO	EXTERNO:	EMPRESA:	
OBSERVACIONES:				

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DELA MOTOBOMBA

	NUMERO REPORTE:
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**
MODELO: 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**

FECHA: ENERO DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**F.P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**F.P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**F.P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

Se hizo limpieza y mantenimiento se encontraban llenas de basura y tierra.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ C.	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOBOMBA	

			NUMERO REPORTE:			
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE			PLACA DEL EQUIPO:			
MODELO: MOTOBOMBA VERDE 1997			SERIE DEL EQUIPO:			
FECHAFEBRERODEL AÑO 2012		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL						
Mandos		P	P	P	**P**	**P**
Funcionamiento		P	P	P	**P**	**P**
ALIMENTACIÓN						
Cable AC		P	P	P	**P**	**P**
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA						
Contacto res		P	P	P	**P**	**P**
Flotador automático		F. P	P	P	**P**	**P**
Cableado y contactos		P	P	P	**P**	**F. P**
Válvulas		P	P	P	**P**	**P**
Motor		P	P	P	**F P**	**P**
Sujeción de los contactos		P	P	P’	**P**	**P**
SECCIÓN MANUALES						
Interruptor		P	P	P	**P**	**P**
EXTERIOR						
Estado físico		P	P	P	**P**	**P**
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL						
Prueba de funcionamiento		P	P	P	**P**	**P**
El equipo es apto para el uso		P	P	P	**P**	**P**

OBSERVACIONES:

EL FLOTADOR SE ENCONTRO PEGADO POR BASURA QUE REGRESA DEL RIO, LOS CABLES SE ENCONTRARON DEFICIENTES POR LA INTERPERIE SE CAMBIAN Y SE DEJAN TRABAJANDO BIEN,, CON RESPECTO AL MOTOR SE ENCONTYRO VENTILADOR CON MUCHA BASURA POR LA QUE TRAE EL RIO, SE HIZO LIMPIEZA SUPERFICIAL , NO ES POSIBLE LIMPIAR INTERNAMENMTE, ESTE TRABAJO LO HACE RM MOTOBOMBAS EL CUAL SE DEBE PROGRAMAR EN EL MES DE MARZO TAL COMO SE HACE CADA AÑO POR ESTA FECHA PARA REVICION INTERNA E IMPERMEABILIOZACION, ESTO SE HACE EN LABORATORIO.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOBOMBA

	NUMERO REPORTE:
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**

FECHAMARZO DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE SIGEN OBSERVANDO IRREGULARIDADES EN LOS MOTORES, COMO SON SELLADOS Y SOLO DEBEN ABRIRSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO SE PROGRAMA REVICION POR RM MOTOBOMBAS PARA HACER LIMPIAZA INTERNA Y HACER EVALUACION DE LAS MISMAS,

	REALIZA:PEDO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOBOMBA

	NUMERO REPORTE:
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**

FECHAABRIL DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**F.P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE ENCONTRO CON LA PRESION MUY BAJA SE LE HACE LIMPIEZA SUPERFICIAL Y MEJORO UN POCO SE NECESITA DESTAPAR, COMO ES ERMETICO LO DEBE DE HACER RM MOTOBOMBAS YA SE PROGRAMO Y BIENEN LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOBOMBA

	NUMERO REPORTE:
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**

FECHA MAYO DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	**P**
Funcionamiento	P	P	P	**P**	**P**
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	**P**
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	**P**
Flotador automático	P	P	P	**P**	**P**
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	**P**
Válvulas	P	P	P	**P**	**P**
Motor	P	P	P	**P**	**P**
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	**P**
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	**P**
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	**P**
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**F.P**	**P**
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	**P**

OBSERVACIONES:

AL MOMENTO LAS MOTOBOMBAS ESTAN TRABAJANDO BIEN, SE HACE LIMPIEZA DE BASURA QUE SE ENCONTRABA EN LOS VENTILADORES, BASURA QUE TRAE EL RIO CUANDO EL NIVEL SUBE DEMACIADO, AL MOMENTO SIGUE PENDIENTE AUTORIZACION PARA HACER REVICION POR EMPRESA RM MOTOBOMBAS, EN LO DEMAS SE ENCUENTRA TRABAJANDO BIEN.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

Hospital Santa Margarita Empresa Social del Estado Copacabana	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		
	CÓDIGO: FRF04	VERSIÓN: 2.0	PAGINA: 7 DE 23

	NUMERO REPORTE:					
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	PLACA DEL EQUIPO:					
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	SERIE DEL EQUIPO:					
FECHA JUNIO DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5	
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL						
Mandos	P	P	P	P		
Funcionamiento	P	P	P	P		
ALIMENTACIÓN						
Cable AC	P	P	P	P		
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA						
Contacto res	P	P	P	P		
Flotador automático	P	P	P	P		
Cableado y contactos	P	P	P	P		
Válvulas	P	P	P	P		
Motor	P	P	P	P		
Sujeción de los contactos	P	P	P	P		
SECCIÓN MANUALES						
Interruptor	P	P	P	P		
EXTERIOR						
Estado físico	P	P	P	P		
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL						
Prueba de funcionamiento	P	P	P	F.P		
El equipo es apto para el uso	P	P	P	P		

OBSERVACIONES:

SE REVIZA LAS MOTOBOMBAS ESTAN TRABAJANDO BIEN, SE HACE LIMPIEZA DE EN LOS VENTILADORES, BASURA QUE TRAE EL RIO CUANDO EL NIVEL SUBE DEMACIADO, AL MOMENTO SIGUE PENDIENTE AUTORIZACION PARA HACER REVICION POR EMPRESA RM MOTOBOMBAS, NO HAY ESCAPE DE AGUA EN VALVULAS , NO HAY EMPAQUES MALOS EN GENERAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO BIEN.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:					
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	PLACA DEL EQUIPO:					
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	SERIE DEL EQUIPO:					
FECHA JULIO DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5	
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL						
Mandos	P	P	P	P		
Funcionamiento	P	P	P	P		
ALIMENTACIÓN						
Cable AC	P	P	P	P		
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA						
Contacto res	P	P	P	P		
Flotador automático	P	P	P	P		
Cableado y contactos	P	P	P	P		
Válvulas	P	P	P	P		
Motor	P	P	P	P		
Sujeción de los contactos	P	P	P	P		
SECCIÓN MANUALES						
Interruptor	P	P	P	P		
EXTERIOR						
Estado físico	P	P	P	P		
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL						
Prueba de funcionamiento	P	P	P	P		
El equipo es apto para el uso	P	P	P	P		

OBSERVACIONES:

SE REVIZA LAS MOTOBOMBAS ESTAN TRABAJANDO BIEN, SE HACE LIMPIEZA DE EN LOS VENTILADORES, BASURA QUE TRAE EL RIO .AL MOMENTO SIGUE PENDIENTE AUTORIZACION PARA HACER REVICION POR EMPRESA RM MOTOBOMBAS, NO HAY ESCAPE DE AGUA EN VALVULAS, NO HAY EMPAQUES MALOS EN GENERAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO BIEN.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

Hospital Santa Margarita Empresa Social del Estado Copacabana	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		
	CÓDIGO: FRF04	VERSIÓN: 2.0	PAGINA: 9 DE 23

	NUMERO REPORTE:					
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	PLACA DEL EQUIPO:					
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	SERIE DEL EQUIPO:					
FECHA AGOSTO DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5	
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL						
Mandos	P	P	P	P	P	
Funcionamiento	P	P	P	P	P	
ALIMENTACIÓN						
Cable AC	P	P	P	P	P	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA						
Contacto res	P	P	P	P	F.P	
Flotador automático	P	P	P	P	F.P	
Cableado y contactos	P	P	P	P	P	
Válvulas	P	P	P	P	P	
Motor	P	P	P	P	P	
Sujeción de los contactos	P	P	P	P	P	
SECCIÓN MANUALES						
Interruptor	P	P	P	P	P	
EXTERIOR						
Estado físico	P	P	P	P	P	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL						
Prueba de funcionamiento	P	P	P	P	P	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	P	P	

OBSERVACIONES:

SE HACE MANTENIMIENTO EN LOS CONTACTORES Y EN EL FLOTADOR SE ENCONTRO EL FLOTADOR PEGADOS Y SE ESTABA QUEDANDO DIRECTO, SE DEJA EN BUEN FUNCIONAMIENTO.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:					
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**					
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**					
FECHA SEPTIEMBREDEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	F.P	**P**	
Flotador automático	P	F.P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

Se revisa todo el sistema encontrando en algunos momentos del mantenimiento , fallas en los contactos y en el flotador automático, se corrigen, y se deja, funcionando en buen estado

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**				
FECHA OCTUBRE DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE REVIZA TODO EL SISTEMA, NO SE ENCONTRARON FALLAS SE HACEN PRUEBAS Y TRABAJAN BIEN.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**				
FECHA NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	F.P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE HACE LIMPIEZA DE BASURAS Y SE REVIZA TODO EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRAN DEFICIENCIAS QUE FUERON CORREGIDAS DEJANDOLA EN BUEN SERVICIO.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**				
FECHA DICIEMBRE DEL AÑO 2012	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE HACE LIMPIEZA, SE REVISA TODO EL SISTEMA ELECTRICO NO SE ENCONTRARON FALLAS EN ESTAS DEJANDO ESTA EN BUEN FUNCIONAMIENTO.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

			NUMERO REPORTE:		
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE			PLACA DEL EQUIPO:		
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997			SERIE DEL EQUIPO:		
FECHA ENERO DEL AÑO 2013	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE REVISA TODO EL SISTEMA ELECTRICO SE ACONDICIONA ESCAPES EN VALVULAS DE SALIDA CON LA VIBRACION AL PRENDER SE VIO UN EN PAQUE MALO SE SOLUCIONA Y SE DEJA EN BUEN FUNCIONAMIENTO.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	PLACA DEL EQUIPO:				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	SERIE DEL EQUIPO:				
FECHAFEBRERO DEL AÑO 2013	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE REVISA TODO EL SISTEMA ELECTRICO , VALVULAS Y NO SE ENCONTRO FALLAS EN NINGUNA SE ESNCUENTRATRABAJANDO BIEN.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	PLACA DEL EQUIPO:				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	SERIE DEL EQUIPO:				
FECHA MARZO DEL AÑO 2013	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE REVISA TODO EL SISTEMA ELECTRICO , VALVULAS Y NO SE ENCONTRO FALLAS EN NINGUNA SE ESNCUENTRATRABAJANDO BIEN. SE HACEN PRUEBAS DE EMERGENCIA Y FUNCIONAN BIEN

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**				
FECHA ABRIL DEL AÑO 2013	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:

SE REVISA TODO EL SISTEMA ELECTRICO , SE HACE CAMBIO DE CONTACTORES, SE ENCONTRARON QUEMADOS POR SOBRE CARGA, SE HACEN PRUEBAS DE EMERGENCIA Y FUNCIONAN BIEN

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	**PLACA DEL EQUIPO:**				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	**SERIE DEL EQUIPO:**				
FECHA MAYO DEL AÑO 2013	Semana 1	Semana 2	Semana 3	**Semana4**	**Semana5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**p**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	**P**	
Flotador automático	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Válvulas	P	P	P	**P**	
Motor	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	**P**	
El equipo es apto para el uso	P	P	p	**P**	

OBSERVACIONES:

SE REVIZA EL SISTEMA ELECTRICO, NO SE ENCONTRARON FALLAS, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO BIEN.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

	NUMERO REPORTE:				
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	PLACA DEL EQUIPO:				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	SERIE DEL EQUIPO:				
FECHA JUNIO DEL AÑO 2013	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	p	
Funcionamiento	P	P	P	P	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	P	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA					
Contacto res	P	P	P	P	
Flotador automático	P	P	P	P	
Cableado y contactos	P	F	P	P	
Válvulas	P	P	P	P	
Motor	P	P	P	P	
Sujeción de los contactos	P	P	P	P	
SECCIÓN MANUALES					
Interruptor	P	P	P	P	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	P	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba de funcionamiento	P	P	P	P	
El equipo es apto para el uso	P	P	p	P	

OBSERVACIONES:

SE REVIZA EL SISTEMA ELECTRICO, SE ENCONTRARON FALLAS, SE HACE CAMBIO DE CABLES ENCAUCHETADOS DE 3 X 10 TENIA LOS CABLES MUY DETERIORADOS Y SE ESTABAN CRISTALIZANDO SE DEJAN TRABAJANDO BIEN

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

UBICACIÓN: : Patio de la cafetería			**PLACA DEL EQUIPO: 01228**		
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997			**SERIE DEL EQUIPO: C3853F/001**		
FECHA JULIO DEL AÑO 2013	SEMANA1	SEMANA2	SEMANA3	**SEMANA4**	**SEMAN5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Indicadores visuales	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
Batería	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA					
Motor	P	P	P	**P**	
Radiador	P	P	P	**P**	
Alternador	P	P	P	**P**	
Tablero electrónico	P	P	P	**P**	
Tarjetas electrónicas	P	P	P	**P**	
Fuente de poder	P	P	P	**P**	
Arranque automático	P	P	P	**P**	
Arranque manual	P	P	P	**P**	
Tanque ACPM	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba arranque automático	P	P	P	**P**	
Prueba arranque manual	P	P	P	**P**	
Equipo apto para uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:
SE ENCONTRO TODO EL SERVICIO DE RED TRABAJANDO BIEN, EN CUANTO AL DETERIORO DE CABLES MUY REGULAR , PARA AGOSTO PENDIENTE CAMBIO DE ENCAUCHETADO.

	REALIZA:PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRIILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

UBICACIÓN: : Patio de la cafetería		**PLACA DEL EQUIPO: 01228**				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997		**SERIE DEL EQUIPO: C3853F/001**				
FECHA AGOSTODEL AÑO 2013	SEMANA1	SEMANA2	SEMANA3	**SEMANA4**	**SEMAN5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL					
Mandos	P	P	P	**P**	
Indicadores visuales	P	P	P	**P**	
Funcionamiento	P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN					
Cable AC	P	P	P	**P**	
Batería	P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA					
Motor	P	P	P	**P**	
Radiador	P	P	P	**P**	
Alternador	P	P	P	**P**	
Tablero electrónico	P	P	P	**P**	
Tarjetas electrónicas	P	P	P	**P**	
Fuente de poder	P	P	P	**P**	
Arranque automático	P	P	P	**P**	
Arranque manual	P	P	P	**P**	
Tanque ACPM	P	P	P	**P**	
Cableado y contactos	P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos	P	P	P	**P**	
EXTERIOR					
Estado físico	P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL					
Prueba arranque automático	P	P	P	**P**	
Prueba arranque manual	P	P	P	**P**	
Equipo apto para uso	P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:
SE REVISA TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y MECANICO , NO SE ENCONTRARON FALLAS , SE CAMBIA EL CABLE ALIMENTADOR DE MOTOBOMBAS POR DEFICIENCIA Y EVITAR UN PROBLEMA MAS ADELANTE, EN GENERAL QUEDA TRABAJANDO BIEN.

	REALIZA:PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRIILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

UBICACIÓN: : Patio de la cafetería		**PLACA DEL EQUIPO: 01228**				
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997		**SERIE DEL EQUIPO: C3853F/001**				
FECHA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013		SEMANA1	SEMANA2	SEMANA3	**SEMANA4**	**SEMAN5**
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL						
Mandos		P	P	P	**P**	
Indicadores visuales		P	P	P	**P**	
Funcionamiento		P	P	P	**P**	
ALIMENTACIÓN						
Cable AC		P	P	P	**P**	
Batería		P	P	P	**P**	
SECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA						
Motor		P	P	P	**P**	
Radiador		P	P	P	**P**	
Alternador		P	P	P	**P**	
Tablero electrónico		P	P	P	**P**	
Tarjetas electrónicas		P	P	P	**P**	
Fuente de poder		P	P	P	**P**	
Arranque automático		P	P	P	**P**	
Arranque manual		P	P	P	**P**	
Tanque ACPM		P	P	P	**P**	
Cableado y contactos		P	P	P	**P**	
Sujeción de los contactos		P	P	P	**P**	
EXTERIOR						
Estado físico		P	P	P	**P**	
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL						
Prueba arranque automático		P	P	P	**P**	
Prueba arranque manual		P	P	P	**P**	
Equipo apto para uso		P	P	P	**P**	

OBSERVACIONES:
SE REVISA TODO EL SISTEMA ELECTRICO , SE ENCUENTRA TRABAJANDO BIEN , EL SISTEMA DE VALVULAS Y EMPAQUES SE EN CUENTRA BIEN, EN GENERAL NO PRESENTA FALLAS.

	REALIZA:PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRIILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.

Hospital Santa Margarita Empresa Social del Estado Copacabana	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		
	CÓDIGO: FRF04	VERSIÓN: 2.0	PAGINA: 23 DE 23

	NUMERO REPORTE:					
UBICACIÓN: PATIO DE LA MORGUE	PLACA DEL EQUIPO:					
MODELO:MOTOBOMBA VERDE 1997	SERIE DEL EQUIPO:					
FECHA 0CTUBRE DEL AÑO 2013	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana4	Semana5	
ESTADO DE VALORACIÓN INICIAL						
Mandos	P	P	P	P		
Funcionamiento	P	P	P	P		
ALIMENTACIÓN						
Cable AC	P	P	P	P		
SECCIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMÁTICA						
Contacto res	P	P	F.P	P		
Flotador automático	P	P	P	P		
Cableado y contactos	P	P	P	P		
Válvulas	P	P	P	P		
Motor	P	P	P	P		
Sujeción de los contactos	P	P	P	P		
SECCIÓN MANUALES						
Interruptor	P	P	P	P		
EXTERIOR						
Estado físico	P	P	P	P		
ESTADO DE VALORACIÓN FINAL						
Prueba de funcionamiento	P	P	P	P		
El equipo es apto para el uso	P	P	P	P		

OBSERVACIONES:
SE HACE LIMPIEZA DE BASURAS Y SE REVIZA TODO EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRAN DEFICIENCIAS QUE FUERON CORREGIDAS DEJANDOLA EN BUEN SERVICIO, EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO BIEN.

	REALIZA: PEDRO IVAN MUÑOZ CASTRILLON	RECIBE:

P => pasa, F => falla, N/A => no aplica.